






Plan de localisation



Informations générales

Caractérisation du BV :

Surface : 0.23 km<sup>2</sup>  
Pente moyenne = 8.16 %  
Lithologie : Argile, Marne

Bois	Cultures	Plans d'eau	Prairies	Vignes	Routes	Zones urbaines
63.6%	1.2%	0%	8%	9%	1.1%	17.0%

Débits de pointe à l'exutoire: Q10 = 0.91 m3/s  
Q100 = 2.95 m3/s

Volumes ruisselés sur TC : V10 = 2665 m3  
V100 = 7993 m3

Caractérisation du réseau hydraulique :

Aucun cours d'eau recensé  
Les eaux ruisselent vers un axe d'écoulement

Identification des dyfonctionnemnts

Visite de terrain juillet 2025 : RAS  
Remarque : Exutoire en propriété privée, non visité.

Photos




Ruissellement vers la Route de Lessy



Dérbris ligneux



Plan de localisation



Informations générales

**Caractérisation du BV :**  
Surface : 0.322 km<sup>2</sup>  
Pente moyenne = 10.55 %  
Lithologie : Argile, Marne

Bois	Cultures	Plans d'eau	Prairies	Vignes	Routes	Zones urbaines
45.5%	3.2%	0%	8%	0%	3.0%	39.8%

**Débits de pointe à l'exutoire:** Q10 = 1.96 m3/s  
Q100 = 4.92 m3/s

**Volumes ruisselés sur TC :** V10 = 5627 m3  
V100 = 13080 m3

**Caractérisation du réseau hydraulique :**  
Aucun cours d'eau recensé  
Les eaux ruisselent vers un axe d'écoulement vers le chemin des Grandes vignes puis rejoignent le réseau d'assainissement.

Identification des dyfonctionnemnts

Visite de terrain juillet 2025 : Légères traces de ruissellement

Photos



Ruissellement possible depuis la forêt vers le Chemin des Grandes Vignes



Grille EP avec bac de récupération des déchets (Chemin des Grandes Vignes)



Ruissellement vers leChemin des Grandes Vignes





Ruissellement depuis le chemin vers le Chemin des Grandes Vignes



Traces de ruissellement (Chemin des Grandes Vignes)



Plan de localisation



Informations générales

Caractérisation du BV :

Surface : 0.066 km<sup>2</sup>  
Pente moyenne = 9.12 %  
Lithologie : Argile, Marne

Bois	Cultures	Plans d'eau	Prairies	Vignes	Routes	Zones urbaines
25.2%	13.8%	0%	0%	0%	9.8%	51.2%

Débits de pointe à l'exutoire: Q10 = 0.9 m<sup>3</sup>/s  
Q100 = 1.63 m<sup>3</sup>/s

Volumes ruisselés sur TC : V10 = 1670 m<sup>3</sup>  
V100 = 3187 m<sup>3</sup>

Caractérisation du réseau hydraulique :

Aucun cours d'eau recensé  
Les eaux ruisselent vers un ouvrage de collecte le long du chemin de l'Archire.

Identification des dysfonctionnements

Visite de terrain juillet 2025 : Débris ligneux dans l'ouvrage de collecte des eaux de ruissellement.  
L'exutoire de cet ouvrage est inconnu.

Photos



Ruissellement depuis Chemin des Grandes vignes vers une grille EP



Grille EP (Rue de Moulins)



Ouvrage de collecte des eaux de ruissellement - état dégradé



Chemin à côté de l'ouvrage de collecte



Débris ligneux dans l'ouvrage de collecte




Débris ligneux et végétation dans l'ouvrage de collecte



Ruissellement - Forte pente



Plan de localisation



Informations générales

**Caractérisation du BV :**  
Surface : 0.254 km<sup>2</sup>  
Pente moyenne = 11.58 %  
Lithologie : Argile, Marne

Bois	Cultures	Plans d'eau	Prairies	Vignes	Routes	Zones urbaines
23.2%	9.2%	0%	14%	0%	4.7%	48.7%

**Débits de pointe à l'exutoire:** Q10 = 2.07 m<sup>3</sup>/s  
Q100 = 4.5 m<sup>3</sup>/s

**Volumes ruisselés sur TC :** V10 = 5594 m<sup>3</sup>  
V100 = 11465 m<sup>3</sup>

**Caractérisation du réseau hydraulique :**  
Aucun cours d'eau recensé  
Les eaux ruisselent vers un axe d'écoulement vers la Route de Lessy puis rejoignent le réseau d'assainissement.

Identification des dyfonctionnemnts

Visite de terrain juillet 2025 : RAS

Photos




Ruissellement vers la Route de Lessy



Ruissellement depuis la forêt vers le chemin - pente faible



Plan de localisation



Informations générales

Caractérisation du BV :

Surface : 0.372 km<sup>2</sup>  
Pente moyenne = 11.1 %  
Lithologie : Argile, Marne

Bois	Cultures	Plans d'eau	Prairies	Vignes	Routes	Zones urbaines
17.8%	2.6%	0%	7%	0%	5.8%	67.1%

Débits de pointe à l'exutoire: Q10 = 3.51 m<sup>3</sup>/s  
Q100 = 7.01 m<sup>3</sup>/s

Volumes ruisselés sur TC : V10 = 10202 m<sup>3</sup>  
V100 = 18793 m<sup>3</sup>

Caractérisation du réseau hydraulique :

Aucun cours d'eau recensé  
Les eaux ruisselent vers un axe d'écoulement vers la Rue du Saint-Quentin puis rejoignent le réseau d'assainissement.

Identification des dyfonctionnemnts

Visite de terrain juillet 2025 : RAS.  
Toutefois des fascines ont été repérées lors de la viste. Ce type d'aménagement permet de ralentir le ruissellement de l'eau et piéger les sédiments. La présence de cet aménagement témoigne de l'existence antérieure de problématiques de ruissellement sur cette zone, et suggère que des mesures correctives ont été engagées, susceptibles d'avoir atténué ou résolu les dysfonctionnements hydrauliques.

Photos



Ruissellement - pente forte



Grille EP



Grille EP



Ruissellement vers réseau d'assainissement



Ouvrage de collecte des EP



Petits débris ligneux dans l'ouvrage de collecte des EP





Grille de l'ouvrage de collecte - En aval l'écoulement est souterrain



Fascines



Plan de localisation



Informations générales

**Caractérisation du BV :**  
Surface : 0.152 km<sup>2</sup>  
Pente moyenne = 14.77 %  
Lithologie : Argile, Marne

Bois	Cultures	Plans d'eau	Prairies	Vignes	Routes	Zones urbaines
35.5%	0.0%	0%	15%	0%	4.8%	44.6%

**Débits de pointe à l'exutoire:** Q10 = 1.21 m3/s  
Q100 = 2.72 m3/s

**Volumes ruisselés sur TC :** V10 = 2967 m3  
V100 = 6481 m3

**Caractérisation du réseau hydraulique :**  
Aucun cours d'eau recensé  
Les eaux ruisselent vers un fossé de collecte qui longe le chemin de l'Archire.

Identification des dysfonctionnements

Visite de terrain juillet 2025 : Le fossé de collecte des eaux de ruissellement présente des berges érodées et instables. Des embacles sont visibles.  
Des fascines ont été repérées lors de la viste. Ce type d'aménagement permet de ralentir le ruissellement de l'eau et piéger les sédiments. La présence de cet aménagement témoigne de l'existence antérieure de problématiques de ruissellement sur cette zone, et suggère que des mesures correctives ont été engagées, susceptibles d'avoir atténué ou résolu les dysfonctionnements hydrauliques.

Photos



Vue depuis la limite du BV



Ouvrage de collecte des EP



Fossé d'écoulement des EP - berges instables



Grille EP



Berges du fossé érodées



Embacles dans le fossé



Aménagement de seuils dans le fossé





Fossé avec des seuils et une grille.  
Berges non entretenues



Fascines



Plan de localisation



Informations générales

Caractérisation du BV :

Surface : 0.59 km<sup>2</sup>  
Pente moyenne = 15.02 %  
Lithologie : Argile, Marne

Bois	Cultures	Plans d'eau	Prairies	Vignes	Routes	Zones urbaines
37.8%	4.3%	0%	3%	2%	3.2%	50.4%

Débits de pointe à l'exutoire: Q10 = 4.51 m<sup>3</sup>/s  
Q100 = 10.05 m<sup>3</sup>/s

Volumes ruisselés sur TC : V10 = 12669 m<sup>3</sup>  
V100 = 26300 m<sup>3</sup>

Caractérisation du réseau hydraulique :

Aucun cours d'eau recensé  
Les eaux ruisselent vers un axe d'écoulement vers la Rue Alfred Pichon puis rejoignent le réseau d'assainissement.

Identification des dysfonctionnements

Visite de terrain juillet 2025 : Des traces de ruissellement.

Photos



Traces de ruissellement



Grilles EP le long de la voirie



Grilles EP le long de la voirie




Débris dans la grille EP



Ruissellement vers Rue Alfred Pichon



Plan de localisation



Informations générales

**Caractérisation du BV :**  
Surface : 0.136 km<sup>2</sup>  
Pente moyenne = 20.39 %  
Lithologie : Argile, Marne

Bois	Cultures	Plans d'eau	Prairies	Vignes	Routes	Zones urbaines
56.1%	1.1%	0%	6%	1%	3.3%	32.4%

**Débits de pointe à l'exutoire:** Q10 = 1 m3/s  
Q100 = 2.47 m3/s

**Volumes ruisselés sur TC :** V10 = 2046 m3  
V100 = 5188 m3

**Caractérisation du réseau hydraulique :**  
Aucun cours d'eau recensé  
Les eaux ruisselent vers un axe d'écoulement


Identification des dyfonctionnemnts

Visite de terrain juillet 2025 : RAS

Photos



Forêt avec des pentes importantes



Axe d'écoulement



Débris ligneux